

TRANSFORMÁTOROVÝ OLEJ

[Nebezpečnost](#)[Vzhled/skupenství](#)[Vlastnosti](#)[Věty o nebezpečnosti](#)[Detekce](#)[Ochranné prostředky pro zásah](#)[Likvidace](#)[Požár](#)[Přípustné limity](#)[Reaktivita](#)[Příznaky](#)[První pomoc](#)[Ochrana obyvatelstva](#)[Bezpečnostní list](#)

CAS: není

Synonyma:

nejsou

Vzorec: není

Bezpečnostní značky:

nejsou

Bezpečnostní tabulka:



Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Hořlavá kapalina. Nebezpečí hoření hrozí v případě zahřátí nad teplotu bodu vzplanutí.

Vzhled/skupenství

Pevné - ne

Kapalné - viskózní kapalina žluté barvy, bez zápachu

Plynné - ne

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá kapalina

Horní a dolní mez výbušnosti: za běžných podmínek netvoří výbušné páry

Molární hmotnost: není k dispozici

Rozpustnost: ve vodě nerozpustný

Toxicita: ne

Těkavost: ne

Reaktivita: ne

Věty o nebezpečnosti

nejsou

Detekce

Na místě - nelze

Laboratoř - GC/MS

Ochranné prostředky pro zásah

Prostředky na ochranu očí a dýchacích cest, v uzavřených prostorech dýchací přístroj.

Likvidace

V případě většího úniku lokalizovat, a pokud je to možné, produkt odčerpat nebo mechanicky odstranit, stáhnout z povrchu vod. Zbytky produktu nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, Chezacarb, piliny, písek) a umístit do vhodných označených nádob k předání k dalšímu zneškodnění v souladu s platnou legislativou pro odpady.

Požár

Vhodná hasiva: hasící prášek, pěna, CO₂



Nevhodná hasiva: proud vody

Zvláštní nebezpečí: Produkty hoření a nebezpečné plyny: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý.

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit **PEL: 5 mg/m³**

Nejvyšší přípustná koncentrace **NPK-P: 10mg/m³**

Reaktivita

Chemická stabilita: při předepsaném způsobu skladování, manipulaci a použití je přípravek stabilní.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: -

Podmínky, kterým je třeba zabránit: zahřátí na vysokou teplotu, přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm.

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla

VÍCE:

Příznaky

Při dlouhodobé resp. Opakované expozici - podráždění očí, kůže, dýchacích cest.

První pomoc

Při vdechnutí - V případě nadýchání aerosolu přemístit postiženého na čerstvý vzduch.

Při požití - Vypláchnout ústa vodou, nikdy nevyvolávat zvracení.

Při zasažení očí - vymývat proudem pokud možno vlažné vody, nejméně 15 minut.

Při styku s kůží - při kontaktu pokožky s přípravkem urychleně postižené místo důkladně omýt vodou a mýdlem, ošetřit vhodným krémem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

 [BL_transformatorovy_olej.pdf](#)